

Linde

Návod k použití

Typ 360

T 16 - T 18 - T 20

360 804 25 10




03/97 →

Linde - Váš partner

Linde, podnik celosvětově působící v oblasti investic a služeb, je se svými 4 výrobními skupinami a více než 80 podfiliovými společnostmi jedním z největších průmyslových podniků Evropského společenství.

Linde se řadí mezi přední výrobce vysokozdvížných vozíků a hydraulický v mezinárodním měřítku. K firmě patří 7 výrobních závodů v SRN, Francii a Velké Británii, stejně jako sesterské společnosti a zastoupení a zastoupení ve všech hospodářský významných zemích.

Vysokozdvížné vozíky Linde se díky své vysoké kvalitě techniky, výkonu a servisu těší světové pověsti.



Upozornění: Pro bezpečný provoz a používání je vlastník, provozovatel, uživatel i řidič zařízení povinen dodržovat platné právní předpisy ČR ve vztahu k této zařízení, příslušné ČSN normy pro provoz a údržbu těchto zařízení a řídit se instrukcemi uvedenými v tomto Návodu k používání. Pokud platné ČSN jsou v rozporu s tímto Návodem k používání, pak platí pravidlo, že je nutné dodržet požadavek, který stanoví tvrdší podmínky.

Zrychlení vibrací přenásených na ruce nepřekročí 2,5 m/s²

Zrychlení vibrací přenásených na tělo nepřekročí 0,5 m/s²

Hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A na pracovním místě obsluhy jsou uvedeny v typovém listu motorového dopravního vozíku.

Informace o likvidaci vozíku po vyřazení z provozu:

- vozík je z 90 % vyroben z průmyslově recyklovatelných materiálů, proto po vyřazení vozíku z provozu vozík nabídne k likvidaci firmě zabývající se likvidací průmyslových zařízení a dopravních prostředků

Upozornění:

1) TECHNICKÉ KONTROLY ZAŘÍZENÍ:

- technické kontroly zařízení musí být prováděny pouze osobou, která je k této činnosti oprávněná výrobcem nebo jím zmocněným zástupcem. Toto oprávnění musí být výslovně vyplaveno pro provádění technických kontrol zařízení příslušného typu dle výrobního štítku zařízení. Oprávnění pro provádění provozní údržby nebo oprav není provádění technických kontrol zařízení dostačující.

2) POVINNOSTI VLASTNÍKA ZAŘÍZENÍ:

- pokud došlo ke změně vlastníka zařízení, pak je nový vlastník povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit původnímu dodavateli na adresu: Liftec Global spol. s r.o.
Servisní středisko
K Červenému dvoru 24, 130 11 Praha 3
nebo na telefon:
0602 - 213 496

Důvodem pro potřebu předání této informace dodavateli je možnost potřeby dodatečné modifikace zařízení z důvodu zvýšení jeho provozní spolehlivosti nebo zvýšení jeho provozní bezpečnosti a to jak modifikací vlastního zařízení, tak i modifikací nebo doplněním jeho Návodu k používání.

3) OPRAVY NEBO PROVOZNÍ ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ

- z důvodu potřeby minimalizace bezpečnostních rizik způsobených nespolchlívým chodem zařízení a z důvodu maximalizace spolehlivosti zařízení, opravy nebo provozní údržba zařízení může být prováděna pouze osobami, které jsou k témuž činnostem oprávněny a vyškoleny výrobcem.

Váš

manipulační vozík LINDE nabízí nejlepší možnou hospodářnost, bezpečnost a pohodlí při pojezdu. Ve Vašich rukách je, abyste tyto vlastnosti dlouho uchovali a abyste využili výhody z tohoto vyplývající.

Pro přídavná zařízení platí vlastní návody k provozu, které jsou dodávány současně s těmito zařízeními.

V závislosti na provedení Vašeho vysokozdvížného vozíku dodržuje návody k obsluze a provádějte pravidelně a v předepsaných časových intervalech práce uvedené v přehledu inspekcí a údržby. Používejte k tomuto účelu předepsané provozní látky.

Tento návod k obsluze Vám poskytuje všechny důležité údaje o uvedení do provozu, způsobu pojazdu a údržbu manipulačního vozíku.

Označení v textu: vpředu - vzadu - vlevo - vpravo se vždy vztahuje k montážní poloze popsané součástí ve směru pojazdu vozíku směrem vpřed.

Schválené používání

Vozík LINDE slouží ke stohování a přepravě břemen, která jsou ustanávány v jeho diagramu nosnosti.

Zvláště pak poukazujeme na brožuru VDMA (Verein Deutscher Maschinenbau-Anstalten – spolek německých strojírenských ústavů) "Směrnice pro patřičné a řádné použití pozemních dopravních prostředků". Bezpečnostní předpisy pro používání vozíků musí dodržovat jak personál údržby, tak i personál obsluhy.

Nedodržování této pravidel osvobozuje výrobce od jakékoli garance a samotná zadovědnost spočívá potom na uživateli.

- Sériové číslo zdvihacího sloupu (u vysokozdvížných vozíků).
- Doporučujeme Vám abyste si při přejímce vozíku zanesli na tuto stránku číslo, která na vozíku najdete.

Převzetí vozíku

Dříve než vozík opustí naš závod, je podroben pečlivé kontrole, aby se zajistilo, že se k Vám dostane v bezvadném stavu a s kompletním vybavením, které odpovídá objednávce. Váš smluvní prodejce je povinen provést ještě jednu kontrolu a vozík Vám řádně předat.

Abychom zabránili pozdějším reklamacím, prosíme Vás, abyste se sami přesně přesvědčili o stavu vozíku a úplnosti vybavení.

Technické pokyny

Tento návod k provozu se smí rozumnožovat, překládat, nebo předávat třetím osobám pouze se souhlasem firmy LINDE. Totéž se týká i výtažů z tohoto návodu.

Firma LINDE pracuje trvale na dalším vývoji svých výrobků. Mějte prosím pochopení, že obrázky a technické údaje týkající se tvaru, vybavení a Know-how podléhají technickým změnám ve smyslu pokroku.

Z týdajů, obrázků a popisu tohoto návodu k provozu nemohou být proto uplatňovány žádné nároky.

Všechny obrázky týkající se Vašeho vozíku a objednávky náhradních dílů směrujte jen na Vašeho smluvního prodejce. Udejte Vaši adresu.


V případě opravy použijte pouze originální náhradní součástky LINDE. Jen tak je zaručeno, že Váš vozík LINDE zůstane v takovém technickém stavu, jak jste ho převzali.

Při objednávce součástí je třeba kromě čísla součásti udat také:

- Typ vozíku:
- Tovární číslo / rok výroby:

Prejeme Vám úspěšné a spokojené používání.

Typové štítky a nálepky



Typové štítky a nálepky

Typové štítky

1. Výrobní štítek
2. Výrobce
3. Označení Evropského společenství CE
(tento štítek osvědčuje, že přístroj odpovídá evropským předpisům o dopravních vozicích)
4. Sériové číslo / rok výroby
5. Prázdná hmotnost
6. Napětí baterie
7. Minimální hmotnost baterie
8. Maximální hmotnost baterie
9. Jmenovitá hodnota nosnosti
10. Model
11. Číslo podvozku (vyraženo)

Nálepky

12. Nálepka pro překládání jeřábem
13. Nálepka pro bezpečnost baterie (pod krytem)
14. Štítek nabíjecího přístroje
15. Štítek baterie

POZNÁMKA:


Na používání voziku je zapotřebí pravidelně kontrolovat, aby na něm byly tyto štítky a nálepky přítomny.

OBSAH	
BEZPEČNOSTNÍ UPOMORNĚNÍ	1
Štítky a nálepky	3
TECHNICKÉ ÚDAJE	6
TECHNICKÝ POPIS	7
CELKOVÝ POKLAD	8
OBSLUŽNÉ A SIGNALIZAČNÍ PRVKY	9
HROMADNÝ UKAZATEL	10
POČÍTADELLO MOTOHODIN (FLINGOVÁNÍ)	10
UKAZATEL VÝBITÍ BATERIE / OMEZENÍ VÝBITÍ	10
UVEDENÍ DO PROVOZU	
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPisy	11
DEFINICE BEZPEČNOSTNÍCH POJMU	11
ZACHÁZENÍ S PROVOZNÍMI LÁTKAMI	11
PRAVIDELNÉ KONTROLY VOZÍKU	12
POKyny PRO ZAJÍDĚNÍ	12
KONTROLY PŘED PRVNÍM UVEDENÍM DO PROVOZU	12
DENNÍ KONTROLY PŘED UŽÍVÁNÍM	13
KONTROLA ELEMENTŮ OBSLUHY POJEZDU VÝZAD	
A KONTROLA ZDVIHU A SPOUSTĚNÍ VIDLICE	13
KONTROLA BRZDOVÉHO ZAŘÍZENÍ	13
KONTROLA FUNKCE BEZP. NÁRAZOVÉHO TLAČÍTKA	13
KONTROLA FUNKCIONALITY HODÍACKY	13
KONTROLA STAVU NABÍTÍ BATERIE	14
OTEVŘENÍ KRYTU BATERIE	14
ZAPOJENÍ A ODPOJENÍ ZÁSTRČKY BATERIE	15
NABÍJENÍ BATERIE VESTAVĚNOU NABÍJECKOU	16
KONTROLA ULOŽENÍ SÍŤOVÉ ZÁSTRČKY VE VOZÍKU	16
AUTOMATICKÉ PŘERUŠENÍ NABÍJENÍ PŘI ANOMÁLIÍ	16
ELEKTRICKÉ CHARAKTERISTIKY NABÍJECKY	16
NABÍJENÍ BATERIE EXTERNÍM NABÍjecím Přístrojem	17
KONTROLA STAVU KABELŮ, SVOREK A ZÁSTRČKY	
BATERIE	17
KONTROLA HLADINY KYSELINY V BATERII A	
DOPlnování vody	18
KONTROLA HUSTOTY KYSELINY BATERIE	18
DEMONTÁž A OPĚTOvNÁ MONTÁž BATERIE	19
VÝMENA BATERIE POMOCÍ JEŘÁBU	19
VÝMENA BATERIE POMOCÍ PORTÁLOVÉHO JEŘÁBU	19
UVEDENÍ DO PROVOZU	
PŘEDPisy pro provoz	20
Uvedení do provozu	20
Označení směru pojezdu	20
Pojezd vpřed / vzad	21
Změna směru pojezdu	21
Bezpečnostní nárazové tláčítko	21
Rozjíždění na stoupání	22
Řízení	22
Úhel od dorazu k dorazu	22
UVEDENÍ DO PROVOZU	
Brzdění, zdvih, spoštění, houkačka	23
Mechanická brzda	23
Protiproudová brzda	23
Automatické brzdění LBC	23
Zdvih/spoštění vidlice	23
Ovládání houkačky	23
Přemíšťování břemen	24
Nakládání břemene	24
Přeprava břemene	24
Skládání břemene	25
Před opuštěním vozíku	25
Přemíšťování, odtah	26
Přemíšťování vozíku jeřábem	26
Zdvihání vozíku	26
Odtah	26
Transport a skladování vozíku	26
Údržba	27
Všeobecné pokyny	27
Údržbářské práce po prvních 50 motohodinách	27
Přehled inspekcií a údržby	28-29
Údržba podle potřeby	30
Čistění vozíku	30
Kontrola upínání kcl	30

POJEZD	
KONTROLA STAVU KOL	30
Upínání a nastavení operného rolny	30
Otevření předního krytu	31
Odstranění pružného krytu hnacího převodu a	
motoru	31
kontrola hladiny kySELINY a doplňování vody	32
kontrola hustoty kySELINY baterie	32
pojistiky	32
kontrola stavu kabelů, spojů, zástrčky baterie	33
čištění baterie a oddílu baterie	33
ÚDRŽBA KAŽDÝCH 500 MOTOHODIN	
kontrola a nastavení obsluhy brzdy	34
kontrola napnutí hnacího řemene, dopnutí	34
kontrola stavu hydraulického oleje	35
kontrola těsnosti hydraulického zařízení	35
kontrola stavu a pevnosti kabelů a spojů	36
čištění elektrického zapínání	36
čištění a kontrola opotrebení	36
kontrola/výměna uhlíkových kartáčků	
motoru/čerpadla	38
čištění hydraulického filtru	38
kontrola mechanického upínání dílů	38
ÚDRŽBA KAŽDÝCH 1000 MOTOHODIN	
kontrola/výměna uhlíkových kartáčků	
motoru/čerpadla	38
čištění hydraulického filtru	38
kontrola mechanického upínání dílů	38
ÚDRŽBA KAŽDÝCH 2000 MOTOHODIN	
výměna hydraulického oleje	39
plnění hydraulického zařízení	39
doporučené mazací prostředky	40
schemata hydraulického zařízení	41
schemata elektrického zařízení	42 - 49

Technické údaje

Typový list



Typ baterie	Kapacita baterie (Ah)	míra vidlice (mm)	l (mm)	r odáček (mm)	Wa (mm)	šířka patery pacáků (mm)	šířka patery pacáků (mm)
čelní, BS do 150 E	545	1695	950	1495	1150	1578	2016
2 PzSL	160-240	600	1700	950	1548	-	1868
3 PzSL	330	672	1822	1150	1630	2068	-

Linde	Linde	Linde	Linde	Linde	Linde
T 16	T 18	T 20 B	T 20 B	baterie	baterie
za chlaze	za chlaze	za chlaze	za chlaze	za chlaze	za chlaze
1600	1600	600	600	2000	1800
880 / 962 '4)	880 / 962 '4)	880 / 962 '4)	880 / 962 '4)	880 / 962 '4)	880 / 962 '4)
1390 '4)	1390 '4)	1390 '4)	1390 '4)	1390 '4)	1390 '4)
495 '5)	495 '5)	495 '5)	495 '5)	505 '5)	505 '5)
731 / 1561 '5)	731 / 1561 '5)	804 / 1691 '5)	804 / 1691 '5)	804 / 1691 '5)	804 / 1691 '5)
375 / 120 '5)	375 / 120 '5)	375 / 120 '5)	375 / 120 '5)	375 / 125 '5)	375 / 125 '5)
quina + P / P	quina + P / P	quina + P / P	quina + P / P	quina + P / P	quina + P / P
230 x 80	230 x 80	230 x 80	230 x 80	230 x 80	230 x 80
85x105 (2x 85x80) '1)	85x105 (2x 85x80) '1)	85x105 (2x 85x80) '1)	85x105 (2x 85x80) '1)	85x105 (2x 85x80) '1)	85x105 (2x 85x80) '1)
100 x 40	100 x 40	100 x 40	100 x 40	100 x 40	100 x 40
1x + 2/2 (1x + 2/4) '1)	1x + 2/2 (1x + 2/4) '1)	1x + 2/2 (1x + 2/4) '1)	1x + 2/2 (1x + 2/4) '1)	1x + 2/2 (1x + 2/4) '1)	1x + 2/2 (1x + 2/4) '1)
440	440	440	440	440	440
395	395	395	395	395	395
130	130	130	130	130	130
775 / 1100	775 / 1100	775 / 1100	775 / 1100	775 / 1100	775 / 1100
85	85	85	85	85	85
1750 '4)	1750 '4)	1750 '4)	1750 '4)	1750 '4)	1750 '4)
600 '4)	600 '4)	600 '4)	600 '4)	600 '4)	600 '4)
700	700	700	700	700	700
55 x 165 x 1150	55 x 165 x 1150	55 x 165 x 1150	55 x 165 x 1150	55 x 165 x 1150	55 x 165 x 1150
560 '6)	560 '6)	560 '6)	560 '6)	560 '6)	560 '6)
30	30	30	30	30	30
1868 '2)(4)	1868 '2)(4)	1868 '2)(4)	1868 '2)(4)	1868 '2)(4)	1868 '2)(4)
2068 '4)	2068 '4)	2068 '4)	2068 '4)	2068 '4)	2068 '4)
1548 / 1630 '4)	1548 / 1630 '4)	1548 / 1630 '4)	1548 / 1630 '4)	1548 / 1630 '4)	1548 / 1630 '4)
4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16
0,0335 / 0,0408	0,0334 / 0,0409	0,0333 / 0,0409	0,0332 / 0,0409	0,0331 / 0,0409	0,0330 / 0,0409
0,0988 / 0,035	0,0991 / 0,035	0,0991 / 0,035	0,0990 / 0,035	0,0989 / 0,035	0,0988 / 0,035
9,5 / 24	9,5 / 24	9,5 / 24	9,5 / 24	9,5 / 24	9,5 / 24
mechanická	mechanická	mechanická	mechanická	mechanická	mechanická
0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IEC 254-2	IEC 254-2	IEC 254-2	IEC 254-2	IEC 254-2	IEC 254-2
24 / 240	24 / 240	24 / 240	24 / 240	24 / 240	24 / 240
234	234	234	234	234	234
LDC s mikroprocesorem	LDC s mikroprocesorem	LDC s mikroprocesorem	LDC s mikroprocesorem	LDC s mikroprocesorem	LDC s mikroprocesorem
dfa(A)	< 69	< 69	< 69	< 69	< 69
(1) hodnota v závorkách platí při dvoufázích zářezových kolejnicích (zvláštní vybavení).					
(2) s vodicemi 950 mm dlouhymi					
(3) při dvoufázích zářezových kolejnicích = 44 mm					
(4) rozmetry u jiných baterií viz tabulku v textu prospectu					
(5) hodnota s baterií, viz řádek 6,5.					
(6) 520 mm - volitelné					
(7) hodnota s hnacím kolem					

(1) hodnota v závorkách podle výrobce
 (2) s vodicemi 950 mm dlouhymi
 (3) při dvoufázích zářezových kolejnicích = 44 mm
 (4) rozmetry u jiných baterií viz tabulku v textu prospectu
 (5) hodnota s baterií, viz řádek 6,5.
 (6) 520 mm - volitelné
 (7) hodnota s hnacím kolem

5.650 knut s gumovým hnacím kolenem

Technický popis

U vozíků T 16, T 18 a T 20 se jedná o mimořádně výkonné vozíky, které byly vyvinuty pro intenzivní využívání.

Jejich malý polomér otáčení, lehká obsluha a vynikající rozjezdový výkon činí z nich vozíky hodící se pro vykládání a nakládání v rozsáhlé míře.

Tato řada vozíků pokryvá dopravní kapacitu 1600, 1600 a 2000 kg.

Pohon

Elektromotor s vlastním ventilátorem, který je na nevykonnéjsích modelech vybaven měřicími zařízeními pro regulaci rychlosti, pohání hnací kolo převodovkou s 2 stupni:

1. Stupeň pomocí hnacího kola a hnacím řemenem
2. Stupeň pomocí ozubených kol v převodovce s náplní na celou dobu životnosti.

Pojezdový motor je regulován vlastní elektronickou impulzní tranzistorovou regulací MOSFET využitou pro tuhé řadu výrobků.

Tato regulace je mimořádně výkonná a umožňuje optimální kontrolu rychlosti, urychlení a protiproudného brzdění.

Řízení regulace je na nejnovejších modelech vybavených řízením regulace LDC (Linde Digital Control = digitální regulace Linde) kontrolováno mikroprocesorem, který poskytuje četné možnosti parametrů, při čemž je řízení vybaveno samodiagnostickým systémem pro vyhledávání závad provozu.

POZNÁMKY:

Ve variantě je možné obdržet klasický systém rozjezdu s odporu a stykači.

Ovládání stupně sepnutí je u tohoto modelu však kontrolováno elektronickým propojením

Hydraulické zařízení

Je to kompaktní agregát motoru a čerpadla, obsahující motor, čerpadlo, nádrž, filtr a ventil spouštění dolů. Toto ovládání oba válce zdvihu a ozuby vidlice.

Systém zdvihání

Dává se do chodu 2 válci a má 2 tyče posuvu ovládající páčkového řídítka.

Všechny čepy kloubů jsou ošetřeny proti opotřebování a korozii, pouzdra kloubů jsou samomazné.

Obsluha

Řídítko může bez námahy řídit hnací a vodicí kolo pomocí dlouhé, robustní a ergonomicky konstruované oje.

Na konci oje jsou umístěny různé spínače obsluhy: pojedz v před, couvání, zdvih, spouštění vidlic a signál honkačky.

Jakmile se oj pustí, pak je pod tlakem plynového válce z bezpečnostních důvodů automaticky uváděna do nejvyšší polohy.

Brzdy

Nastavením oje se ovládá čelišťová brzda na předložovém hřídeli převodovky.
Jakmile se oj pustí, nastaví se automaticky parkovací brzda.

Změnou směru pojezdu se ovlivňuje postupné, kontrolované protiproudé brzdění.

Na některých modelech se toto brzdění řídí automaticky při puštění pojezdového ovladače, přičemž se jedná o automatický brzdový systém LBC (Linde Brake Control = ovládání brzdy Linde).

Vestavěný přístroj nabíjení baterie +

Tento plně automatický nabíjecí přístroj typu napájení pomocí vysokofrekvenčního proudu měníče zaručuje dokonalý, dostatečný proces nabíjení pro baterie 24 V od 160 až do 240 Ah.

Proces nabíjení je kontrolován mikroprocesorem a signalizován světlem na přístrojové desce vozíku.


Jednofázové napájení proudem 220 V 50 Hz (1).

Efektivní intenzita proudu příkonu 8 A.
Nabíjecí proud 30 A na začátku procesu nabíjení.

(1) Jiná napětí a frekvence jsou jako zvláštní vybavení.
+ zvláštní vybavení

Celkový pohled na vozík


T 16-18-20



1. Rukojeť zástrčky baterie
2. Rukojeť otvoru pro kryt baterie
3. Elektronická regulace
4. Agregát motor - čerpadlo
5. Kryt baterie
6. Baterie
7. Houkačka
8. Opěrné rolny
9. Nákladové vidlice
10. Válec zdvihu
11. Hrací kolо
12. Ozubený věnec s hnací převodovkou
13. Opěrné rolny
14. Pojezdový motor
15. Uložení síťového kablu nabíjecího přístroje +
16. Vestavěný nabíjecí přístroj +
17. Přední kryt
18. Oj
19. Držák dokumentů + zvláštní vybavení

Obslužné a signalační prvky

1. Spínací klíček
 2. Knoflík houkačky
 3. Bezpečnostní nárazové tlačítko
 4. Spínač směru pojazdu vpřed / vzad
 5. Ovládací spínač zdvívání
 6. Ovládací spínač spouštění
 7. Rukojeť otvoru pro kryt baterie
 8. Rukojeť pro zástrčku baterie
 9. Zástrčka baterie
 10. Počítadlo provozních hodin
 11. Signalizace vestavěného nabíjecího přístroje
 12. Bezpečnostní připojení nabíjecího přístroje +
 13. Přidavný spínací klíček
- + zvláštní vybavení



Hromadný ukazatel

Počítadlo provozních hodin se signalizací vybití baterie / omezení vybití baterie

Signalizace vybití baterie (9) s omezením vybití a počítadlo provozních hodin (5) jsou umístěny ve společné skříni.

Přstrojová deska je využívána z velmi odolného makrolonu.

Funkce počítadla provozních hodin

- Počítadlo provozních hodin ukazuje provozní hodiny vozku.
- Počítadlo běží jakmile se sepne kontakt klíčkového spínače a stiskne se bezpečnostní pedál.
- Během počítání bliká pomalý symbol (8) (přesypací hodiny).

- Signalizace z tekutých krystalů (5) ukazuje hodiny (6) a desetiny hodin (7). Jakmile se baterie připojí na vozík, ukráje se počet hodin uchovaných v paměti.

POZNÁMKA:

Při vytážení zásuvky baterie se počet hodin ukládá do paměti. Pokud s počítadlo provozních hodin musí být vyměněn, musí se hodiny vydávajícího počítadlo zanést na K tomuto účelu uvažované místo vedle nového počítadla hodin a do sesítu údržby.

Funkce signalizace vybití baterie / omezení vybití baterie

- Signalizace LED diodami (9) se zapíná po připojení baterie při sepnutém klíčkovém spínači a ukazuje stav baterie.
- Při dokonale nabité baterii svítí zelená dioda (4).
- Během vybití se rozsvěcují po sobě zelené a oranžovové diody (3) (zleva vpravo vždy pouze jedna dioda).

- Když se zapne červená dioda (2) a blíží, je baterie vybitá asi na 70 %.

- Když střídavě blíží červené diody (1) a (2), je baterie vybita na 80 %. Po dosažení této limity může být vypnuta omezení provozu motoru zdvihu.



- Pro uvolnění provozu elektrického vozíku se pak musí baterie nabít.

UPOZORNĚNÍ:

- Potenciometr na zadní straně skříně umožňuje nastavování a mezní hodnoty pěstřením pro zvláštní účely. V normálním nastavení ukazuje šípka na písmeno N. V případě, že účel použití vyžaduje speciální nastavení, pak je zapotřebí se ohledně tohoto problému spojit s naším smluvním prodejcem.

POZNÁMKA:

- Pro baterie s gelovým elektrolytem (bez údržby) je zapotřebí speciální nastavení.



BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

S tímto návodem a přiloženými pravidly pro stanovené a řádné používání vozíku je třeba seznámit předstužené osoby, zvláště pracovníky s vozíkem nebo na vozíku.

Zaměstnavec musí zajistit, aby řidič všem bezpečnostním informacím porozuměl.

Dodržujte především tato pravidla a směrnice:

- Informace o provozu dopravních vozíků
- Předpisy pro jízdu drahamy a pracovní prostor
- Práva, povinnosti a pravidla chování řidiče
- Provoz ve zvláštních podmínkách
- Informace o startování, jízdě a brzdění

- Informace o údržbě

- Opakování kontroly a technické inspekce

- Likvidace tuků, olejů a baterií

- Zbytková rizika
- Provozovatelům doporučujeme, aby dodržovaly všechny směrnice a bezpečnostní pravidla vztahující se k práci s dopravními vozíky.

Při zásklokování řidiče je třeba dbát zejména na:

- zvláštnosti elektrického vozíku
 - zvláštní vybavení
 - zvláštností pracovního místa
- Nechejte uživatele cvičit pojedzovat a řídicí pohyby tak dlouho, dokud je bezvadné neovládat.
- Teprve po zvládnutí pojezdu s elektrickým vozíkem je možné trénovat přepravu a základní palet.
- Stabilita vozíku je zajistěna pouze při jeho řádném používání. Pokud hrozí, že se vozík v důsledku nesprávného ponížení nebo jízdní chyby převrátí, musíte postupovat podle následujících pokynů:

! POZOR ! V případě naklonění:
V žádém případě neotvírejte páš.

Nevyskládejte.

Pevně se držte.

Podpirejte se nohama.

Nakloněte se proti směru náklonění vozíku.

Definice bezpečnostních pojmu

Zacházení s provozními látkami

Signální pojmy NEBEZPEČÍ, OPATRNĚ, POZOR a UPOZORNĚNÍ jsou u tohoto návodu k použití používaný u pokynů týkajících se zvláštního nebezpečí nebo u mimořádných informací vyžadujících zvláštní označení:

! NEBEZPEČÍ !
znamená, že při jejich nedodržení pokynu vzniká ohrožení života a/nebo závažná věcná škoda.

! OPATRNĚ !
znamená, že při nedodržení pokynu vzniká riziko těžkého zranění, nebo může vzniknout značná věcná škoda.

! POZOR !
znamená, že při nedodržení pokynu může dojít k poškození nebo zničení materiálu.

UPOZORNĚNÍ
označuje místo, kde jsou zdůrazněny technické souvislosti, protože nemusí být zřejmé ani zkušeným pracovníkům.

Nebezpečné je proniknutí tekutiny hydrauliky pod tlakem do kůže, např. trhlinou. Při takovém poranění je třeba vyhledat lékaře.

! OPATRNĚ !

Nesprávná manipulace s chladicími kapalinami nebo chladicími přísadami je nebezpečné pro zdraví a životní prostředí.

	Im Falle des Kippen							
ACHTUNG	Befolgen Sie diese Verhaltensmaßnahmen	Kehnestalls Gurt öffnen	Nicht abspringen	Festhalten	Füße abstützen	Gegenlehnen		

Pravidelné kontroly vozíku

Dlouhodobě musí pravidelně provádět všeobecné kontroly elektrického vozíku, nebo touto činností musí někoho pověřit. Cílem této činnosti je včas stanovit všechna opotřebení, která jsou zdrojem nebezpečí. (Článek R.233-11 pracovního zákona, platné výnosem číslo 93-41).

Nářízení z 9. června 1993 stanovuje seznam příslušných přístrojů, obsah a četnost kontrol. Elektrický vozík řízený ze stanoviště řidiče a vidlicový vozík musí každý půl roku překontrolovat autorizovaná osoba. Výsledek této kontroly se musí zapsat ve formě protokolu.

POZNÁMKA:
Vozíky s malým zdvihem a vedením řídičem v chůzi jsou od této kontroly osvobozeny.

Polohy pro zajíždění


Nově získané elektrické vozíky se mohou ihned uvádět do provozu. Doporučujeme však zabránit příliš vysokému zatěžování během prvních 50 provozních hodin.

Během prvních provozních hodin a po každé výměně kol je zapotřebí před započetím práce překontrolovat pevné usazení matic kola a tyto eventuálně dotáhnout, až se bezvadně usadí.

UPOZORNĚNÍ

Maticce je zapotřebí utahovat křížově utahovacím momentem užívaným v odstavci "Údržba".

Visačka:



Údržba před prvním uvedením do provozu

- Kontrola elementů obsluhy pro pojedz v před a couvání.
- Kontrola elementů obsluhy pro zdvih / spouštní.
- Kontrola způsobu práce signálaci.
- Kontrola brzdy.
- Funkční kontrola houkačky.
- Kontrola stavu a hustoty kyselinové baterie.
- Připojení kabelů na baterii.
- Kontrola stavu hydraulického oleje.
- Kontrola eventuálních úniků oleje.
- Kontrola upěvnění kol.

UPOZORNĚNÍ

Poslední 3 práce jsou popsány v odstavci o údržbě.

Denní kontroly před používáním +

- DŮLEŽITÉ:**
Před každou přejezdkou se musí bezpodminečně provést funkční kontroly vozíku, zvláště jeho bezpečnostních elementů.
- Kontrola elementů obsluhy pojedzu v před / vzad a zdvihu / spouštní.
 - Kontroly brzdy.
 - Funkční kontrola houkačky.
 - Kontrola stavu nabíjení baterie.

- + POZNÁMKA:
Tyto funkce jsou popsány na následujících stránkách.

! OPATRNĚ !
Jakožkoliv poruchu ihned nahlásť zadovědné osobě. Vozík nepoužívejte.

(moment utažení viz návod na použití)

Denní kontroly a práce před uvedením do provozu

Kontrola elementů obsluhy pojazdu vpřed / vzad a zdvihu / spoušťení obsluhy. Viz odstavec "Pojezd".

- Překontrolujte správnou funkcí těchto elementů obsluhy.

Kontrola brzdrového zařízení

Uveděte vozík do pohybu a brzdny účinek překontroluje ovládáním oje v horním (1) a dolním (2) rozsahu.

V obou těchto rozsazích se vozík mechanicky zabrzdí.

UPOZORNĚNÍ

Oj se automaticky opět nastaví účinkem tlakového plynového válce do polohy (1).

Funkční kontrola houkačky

! POZOR !
Při zjištění nějaké poruchy systému řízení se spoje se smluvním prodejem.

- Stiskněte knoflík (4) umístěný na jednotce obsluhy.




Bezpečnostní nárazové tlačítka

- Ustavte oj do pojedzové polohy a jedte přístrojem směrem vpřed.

- Bezpečnostní nárazové tlačítka (3) zapíná při stisknutí přístroj na několik metrů na plný pojezd vzad.

UPOMÍNKY

Pro nutné nastavení se obratěte na Vašeho smluvního prodejce.



Denní kontroly a práce před uvedením do provozu

Kontrola stavu nabité baterie



- Před začátkem práce musí být zajištěno, že baterie je správně nabíjá.
- Napojte zástrčku baterie.

- Aktivujte spínací klíček (1).

- Zkontrolujte stav nabité na světelném ukazateli (2) (viz kapitola Ukazatel omezení výběru).

Otevření krytu baterie

- Zastavte vozík a spusťte vidlice.
- Přerušte kontakt spínacího klíšku a klíček vytáhněte.
- Odblokuje kryt baterie lehkým tlakem na tento kryt a přitažením pružné příložky (3), zdvihnete pak kryt nahoru.
- Potom pro uzavření opět kryt zaklapněte.



Denní kontroly a práce před uvedením do provozu

! NEBEZPEČÍ !

Při nabíjení a údržbě baterie je nutné postupovat podle pokynů dodaných společně s baterií a nabíječkou (u externího přístroje). Elektrolyt obsahuje kyselinu sírovou, která je nebezpečná. Při práci s baterií proto používejte rukavice a ochranné brýle. Při vystříknutí kyseliny na polohou nebo do oka zasažené místo důkladně myjte čistou vodou a v případě nutnosti vyhledejte lékaře.

Při nabíjení baterie se uvolňuje vodík, který může tvořit výbušně směsi. Z tohoto důvodu je v blízkosti nabíjení nebo pravidelně dobíjeté zátiskáno loučení, tvorba jisker nebo manipulace s otevřeným ohněm. Pro zábránění hromadění vodíku je třeba nechávat během dobíjení kryt baterie otevřený. Baterie dobijte v dobře větratelných místnostech. Nepokládejte na baterii žádné kovové předměty, protože by mohly způsobit zkrat.

Zapojení a odpojení zástrčky baterie

Odpojení

- Vozík zastavte, vypněte spínací klíček a klíček vytáhněte.
- Zástrčka baterie se nachází na pravé straně vozíku (1).
- Pro uvolnění zástrčky zatáhněte za rukojeť (2).

Zapojení

- Vozík zastavte, vypněte spínací klíček a klíček vytáhněte.
- Zástrčka baterie se nachází na pravé straně vozíku (1).
- Pro uvolnění zástrčky zatáhněte za rukojeť (2).



! OPATRNĚ !

Zástrčky nikdy nespojujte, nebo neodpojujte když v propojovacím obvodě protéká proud, protože se vytvářejí značně elektrické oblouky a tyto by mohly zničit kontakty.

Pravidelně kontrolujte stav kontaktu připojení a tyto vyměňujte když se zjistí stopy elektrického oblouku, nebo zuhelnatění.

Dávajte pozor na směry pólu plus a minus. Propojujte vždy + s + a - s -.

Každá polovina připojení je opatřena vodicím kolíkem, čímž je vyloučeno jakékoli nebezpečí obráceného připojení. Ujistěte se, že tento kolík je na svém místě a že je v dobrém stavu.



Pro spojování

- Ustavte vedení pohyblivé zástrčky (3) proti jejímu sedlu.
- Zasuňte pohyblivou zástrčku do stabilní zdírky zástrčky (4) vozíku.

Denní kontroly a práce před uvedením do provozu

- Po ukončení normálního nabíjení se nabíjecí přístroj na několik minut odpojí a zelené světlo bude dálé blíkat.
 - Nabíjecí přístroj zapne nyní výrovnavací nabíjení, aby se různé čláinky baterie navzájem vyrovnaly. Při tom bliká zelené světlo krátkými záblesky.
 - Přístroj se potom automaticky odpojí. Nabíjení je ukončeno a zelené světlo zůstává zapnuté.
- DŮLEŽITÉ:**
Během nabíjení musí být zástrčka baterie bezpodmínečně připojena na zásuvku vozidla.
- ### Uložení sítové zástrčky ve vozíku po nabíjení
- Sítovou šňůru uložte do skříně, zasuňte sítovou zástrčku do červeného gumového držáku. Při tom zasuňte kolíky do děr označených vedle.
 - Kryt opět uzavřete.
- POZNÁMKA:** Jeden z kolíků ovládá mikrokontakt za držákem. Tento kontakt umožňuje provoz vozíku.
- DŮLEŽITÉ:** Vozík se může provozovat pouze tehdy když je zástrčka správně zasunuta.

Automatické odpojování nabíjení při provozní anomalií

Nabíjecí přístroje se v případě anomálie, která se při nabíjení eventuálně vyskyne, před ukončením normálního nabíjení automaticky odpojí, při čemž začne blíkat žluté světlo (3).

Nabíjecí přístroj se v tomto stavu může pro následující nabíjení opět uvést do provozu až potom když se sítová zástrčka a bateriová zástrčka vytáhly na několik minut ven.

Pokud nastává provozní anomálie dále, obraťte se prosím na naši servisní síť pro zákazníky.



Elektrické charakteristiky nabíječky

Napětí na primáru 220V 50 Hz (+) - baterie 24V maximální intenzita proudu 30 A.

Doba nabíjení: 8 hod. pro 160 Ah, 12 hod. pro 240 Ah, 15 hod. pro 300 Ah

DŮLEŽITÉ:

Pro nabíjení baterií s gelovým elektrolytem je zapotřebí model se zvláštním nastavením.
+ zvláštní napětí / frekvence podle sítového proudu jednotlivých zemí.



Denní kontroly a práce před uvedením do provozu

Nabíjení baterie externí nabíječkou

- Elektrickým vozíkem přejďte k nabíjecímu přístroji.
- Ustavte elektrický vozík do klidu, spusťte vidlice, vypněte klíčkový spínač a klíček (1) vytáhněte ven.
- Odpojte zástrčku baterie (2) (viz "Spojování / odpojování zástrčky baterie").
- Otevřete kryt (3) oddílu baterie.
- Zástrčku spojenou s baterii spojte s výstupní zástrčkou nabíjecího přístroje.
- Potom uveděte nabíjecí přístroj do provozu podle pokynů uvedených ve speciálním návodu.
- Po ukončení nabíjení a odpojení nabíjecího přístroje vytáhněte zástrčku nabíjecího přístroje a obnovte připojení baterie k elektrickému vozíku.
- Potom kryt opět uzavřete. Po vytážení knoflíku havarijního vypínání a po spojení kontaktu klíčkového spínače překontrolujte stav nabité na signalizaci (4) elektrického vozíku. Elektrický vozík je připraven k používání.

! OPATRNĚ !




- Pro zabrázení jakémukoli jiskření připojujte zástrčku baterie vždy před uvedením nabíjecího přístroje do provozu a vytahujte ji teprve po odpojení nabíjecího přístroje.
- Ujistěte se, že nabíjecí přístroje je ohledně nabíjecího napětí a nabíjecího proudu kompatibilní s baterií elektrického přístroje (viz návod nabíjecího přístroje).
 - Při připojování zástrček nabíjecího přístroje a baterie je zapotřebí dát pozor na polaritu zástrček (nezaměňovat + a -).
 - Pro zabrázení špatného připojení jsou zástrčky opařeny vodicím kohlikem. Je zapotřebí překontrolovat zda je tento kohlik na svém místě.

Kontrola stavu kabelů, připojení a zástrčky baterie

- Ujistěte se, že izolace kabelů nejsou poškozené a že na připojeních nejsou evidentní žádné známky ohřátí.
- Ujistěte se, že na výstupních svorkách baterie pólů plus a minus nejsou žádné usazeniny sulfátu (bílá sůl).
- Překontrolujte stav kontaktů proudového připojení a překontrolujte zda je vodící kohlik na svém místě.

! POZOR !

- Nerespektování výše uvedených bodů můžezpůsobit tříské poškození, eventuálně se za účelem co nejrychlejšího odstranění závad spojte s naším smluvním prodejem.



Denní kontroly a práce před uvedením do provozu

Dále propsané práce se říkají olověných baterií s tekutým elektrolytem. Při využití tzv. bezúdržbových baterií s gelovým elektrolytem se drže pokynů výrobce baterie.

! OPATRNĚ !

Vyhnete se jakémukoli kontaktu s kyselinou. Nevytvářejte žádné zkraty. Viz doporučení v kapitole „Denní kontroly“.

Kontrola hladiny kyseliny v baterii a doplňování vody

- Tuto kontrolu a doplňování vody (v případě potřeby) je třeba provádět jednou týdně po dobici baterie.
- Přerušte kontakt spínacího klíšku, otevřete kryt a rozpojte přípojku baterie.
- Zkontrolujte stav plnění. Hladina musí být u spodního okraje zátoky nad ochranou proti vystříknutí elektrolytu.
- U baterií s nedostatečným plněním doplňte potřebné množství demineralizované vody.
- Potom zátoky opět zavřete.

! POZOR !

K doplňování používejte

výhradně demineralizovanou vodu.


Vodu nikdy nedoplňujte před dobijením baterie (nebezpečí přetěžení).

Čláinky baterie neplňte přesně.

Další informace najdete v návodu dodaném společně s baterií.

Kontrola hustoty kyseliny

- Kontrola hustoty kyseliny podá písemnou informaci o stavu nabité každého článského baterie. Toto měření se může provádět před nebo po nabíjení.
- Minimální hodnota hustoty u z 80% vybité baterie: 1,14.
- Maximální hodnota hustoty u 100% nabité baterie: 1,29 až 1,32 (podle značky)



- Jak bylo již dříve uvedeno, odstraňte kryt zátoky každého článsku.

- Pomoci násosky opatrně změřte hustotu kyseliny v jednotlivých článcích.

- Po měření zátoky znova zavřete.

- UPOZORNĚNÍ:** Pokud zjistíte, že napětí v jednotlivých článcích baterie se liší nebo že je u některých článsků velmi nízké, kontaktní světlo smluvního producenta.
- Každé vybité baterie pod hodnotu 1,14 krátká životnost baterie.

Další informace naleznete v návodu k baterii:

- Doproručujeme provádět měření vždy po 1 - 2 týdnech a naměřené hodnoty zaznamenávat v servisním sešitu baterie.

Denní kontroly a práce před uvedením do provozu

Demontáž a opětovná montáž baterie

! POZOR !


Baterie je těžký a křehký díl, se kterým je třeba zacházet opatrně.
Pro zvedání baterie používejte zvedací náčiní a stroje s dostatečnou nosností. Hmotnost si můžete ověřit na štítku baterie. Při montáži výměnné baterie musí baterie mít naprosto stejně vlastnosti jako baterie původní, předeším s ohledem na rozdíly v baterii, napětí, kapacitu a napojení. Maximální a minimální přípustná hmotnost viz typový štítek vozíku.

Vertikální výměna baterie pomocí jeřábu do provozu

- Upevněte dva háky do dřeř (1) vany baterie.
- Spusťte vidlice dolů.
- Vyfáhněte zástrčku baterie ven.
- Nastavte oj do pojízdrové polohy a potáhněte vozík pryč, popřípadě posuňte jeřáb nesoucí baterii dozadu.
- Pro opětovnou montáž baterie provedte tyto kroky v obráceném pořadí. Nasuňte blokovací čepy vany nad drážky podvozky.


! UPOZORNĚNÍ

Při spouštění vidlic nedávajte nohy pod zdvihací systém.



Výměna baterie portálovým jeřábem (model s čelní výměnou baterie)

- Spusťte vidlice úplně dolů.
- Vyfáhněte zástrčku baterie ven.
- Sejměte blokovací svorky vany baterie (2) tak, že vyjměte šrouby (3).
- Upevněte háky zdvihacího zařízení na vanu baterie (1).
- Zdvihněte baterii z vozíku ven.
- Usadíte baterii opět dovnitř. Postupujte při tom tak, že tyto kroky provedete v obráceném pořadí.



! POZOR !

Při spouštění vidlic nedávajte nohy pod zdvihací systém.

Pojezd

Předpisy pro provoz
Vozky T 16 - T 18 - T 20 byly využity pro využití ve vnitřních prostorách s bezpečnou atmosférou. Okolní teplota musí být mezi -10°C a $+40^{\circ}\text{C}$ při čemž vlhkost vzduchu nesmí překročit hodnotu 95 %.

UPOZORNĚNÍ

Pro nižší teploty existuje zvláštní model pro chladimý. Podlaha musí být rovná. Vzdálenost od podlahy na nejnižším místě činí přibližně 9 mm, avšak pokud je zdvihací zařízení ve vysoké poloze mohou vozky T 16 - T 18 - T 20 pojízdat přes přejízdec uhlí až 27°C .

Pevnost podlahy v tlaku musí činit asi 37 daN/cm^2 (dvoujíte kolo), 54 daN/cm^2 (nosné kolo). Z důvodu bezpečnosti brzdění a stability se doporučuje pojízdit stoupání max. 10%, a to jen na krátkých trasách.

Vozik smí v závislosti na modelu dopravovat pouze palety o hmotnosti nejvýše 1,6 t, 1,8 t, nebo 2 t, které jsou rovnoramenně rozloženy po celé délce vidlice.

Břemena musí být homogenní. Doporučuje se omezit se na výšku břemene maximálně 2 m.

Pro jiné použití než je popisováno níže je zapotřebí se spojit s naším smluvním prodejcem.

! OPATRNĚ !

Způsob pojízdu je třeba vždy přizpůsobovat stavu pojízdrově dráhy (nerovnoměrnosti povrchu, atd.), zvláště nebezpečným pracovním oblastem a dopravovaným břemenem.

! POZOR !

Pro zabránění tření dolní části systému zdvihu podlaze je třeba před rozjízdením vidlici zdvihnout do střední polohy.

! POZOR !
Před opuštěním voziku vždycky přerušte kontakt klíčového spínače a klíček vytáhněte ven.

! POZOR !
Nárazník tohoto voziku je konstruován k ochraně nohou obsluhy. Tato ochrana je plně těsná jen tehdy, když obsluha nosí bezpečnostní obuv.

! OPATRNĚ !

Ruce nechávejte vždy na obslužných prvcích. K polybližním částem vozku se přiblížujte až po odpojení baterie.

Uvedení do provozu

- Zasuňte zástrčku baterie.

- Signalizace vybití baterie (2) se rozsvítí.

- Klíčkovým spínačem (1) ve spinacím zámku otocete vpravo až na doraz.

UPOZORNĚNÍ

Váš způsob pojízdu zásadně přizpůsobuje okolnostem používané pojízdrové dráhy (nerovnosti atd.), zvláště ohroženým pracovním oblastem a nákladu.

Váš vozik používajte pouze na podlahách a površích s dostatečnou nosností.

Označení směru pojízdu



- Oj vylýněte do rozsahu 1.

Vozík má následující obvyklé směry pojízdu:

- Směr pojízdu vpřed «(4)
- Směr pojízdu vzad » (5)

! OPATRNĚ !

Před projízdem úzké zatáčky se musí elektrický vozík bezpodmínečně zpomalit. Při liš rychlé projízdění úzké zatáčky může vést k převržení vozítka.



Před pojízdením po dlouhých stoupáních je zapotřebí se poradit s Vaším smluvním prodejcem. Hodnate stoupavostí udávané v typovém listu jsou zjištěny z tržné síly a platí pouze pro překonávání překážek na pojízdrově dráze a pro krátké výškové rozdíly.

Pojezd

Pojezd vpřed

- Palcem postupně a s citem stiskněte dolní část pojazdového spínače (1) (směr otáčení elementu obsluhy 2).
- Rychlosť vozíku je úměrní tlaku vyuvinutému na spínač.

UPOZORNĚNÍ

Pro rozjíždění na stoupání stiskněte spínač pojezdu s ojí v poloze 2 (zabrzděný vozík) v požadovaném směru. Motor je potom při sníženém napětí napájen nízkým proudem.

Pro povolení brzdy a pro rozjezd vykývněte oj do pojazdové polohy.

Pojezd vzad

- Palcem postupně a s citem stiskněte horní část pojazdového spínače (1) (směr otáčení elementu obsluhy 3).
- Vozík se pak bude zrychlovat v pojedu směrem vzad uměrně tlaku vyuvinutému na spínač.

Změna směru pojezdu

- Pusťte spínač pojezdu a stiskněte ho v opačném směru.




Směr pojezdu se může měnit při jedoucím vozíku. V posledním uvedeném případě se vozík nejprve elektricky zabrzdí do klidového stavu a potom se rozjede v opačné směru pojezdu.

Bezpečnostní nárazové tlačítka

- Pro ochranu řidiče proti zablokování mezi překlážkou a vozík je na konci oje umístěno bezpečnostní tlačítko (1).

Jakmile se tlačítka stiskne, vozík se ihned zastaví v důsledku automatické změny směru pojezdu.

Pro zpětné nastavení bezpečnostního zařízení je před stisknutím spínače pojezdu zapotřebí uvést oj do polohy 2, nebo 3.



Pojezd

Rozjíždění na stoupání

Pokud jste se museli zastavit na stoupání a musíte se dále rozjet, je třeba postupovat následujícím způsobem:
Pro rozjíždění na stoupání stiskněte spínač pojezdu do požadovaného směru, při čemž oj stojí v poloze 2 (vozík je zabrzděn).

Motor je nyní napájen sníženým napětím a proudem.

Oj nastavte do pojazdové polohy.



Vozík se nyní rozjede bez pojezdu vzad.

Řízení

Dlouhá, robustní oj vybavená 2 ergonomicky konstruovanými rukojetmi řídí přímo hnací kolo.

Úhel otáčení

Úhel otáčení od dorazu k dorazu 180°
Poloměr otáčení (W_a) závisí na délce vidlice (viz technické údaje).



Brzdění, zdvih, spouštění, houkačka

Mechanická brzda

Při pušení oje se přístroj zahřeď.

Mechanická brzda funguje progresivně se stoupající polohou oje v rozsahu výkynutí (1) a (2).

Protiproudé brzdění

Je možné provádět elektrické brzdění změnou směru pojezdu.

- Spinač pojezdu (3) nastavte do opačného směru pojezdu až se vozík uvede do klidového stavu, potom spinač pojezdu pust'te.

Automatické brzdění LBC + (Linde Brake Control = regulace brzdění Linde)

- Pusťte spinač pojezdu.
- Vozík se automaticky zahradí účinkem protiproudů až do klidového stavu.

Zdvih vidlic

- Stiskněte spinač ovládání (4) umístěný na oji.

- + zvětšení vybavení

Spouštění vidlic

- Stiskněte spinač ovládání (5) umístěný na oji.

Ovládání houkačky




- Stiskněte spinač ovládání až

Zdvihací zařízení

! POZOR !

Zdvihací zařízení používejte vždy rádným způsobem. Obsluha musí být o manipulaci se zdvihacím zařízením poučena.

- Otočte klíčkovým spinačem vpravo.



Přemíšťování břemen

! POZOR !

Před nakládáním břemen se ujistěte, že toto nepřekročí nosnost elektrického vozíku.

- Dodržujte hodnotu jmenovité nosnosti, která je uvedena na typovém štítku vozíku.
- Ujistěte se také, že je břemeno stabilní a homogenní, abyste zabránili jakémukoliv spadnutí předmětu dolů.
- Ujistěte se, že šířka břemene odpovídá šířce vidlic.

! POZOR !

Dávejte pozor na to, abyste se při nakládání břemen nedotkli sousedících břemen po stranách, nebo za ním.

Pro ukládání břemen dávejte pozor na následující:

- Břemena vyrovnávejte vedle sebe s malými mezi prostory, aby se zabránilo tomu, že na sobě zůstanou viset.

Nakládání břemen

Před nakládáním břemen se ujistěte, že toto nepřekročí nosnost elektrického vozíku.

- Opatrně zajedte pod břemeno.
- Nastavte výšku vidlic tak, aby mohly bez obtíží vniknout do palety.
- Vidlicemi zajedte pod břemeno.
- Pokud je břemeno kratší než jsou vidlice, ustavte je tak, že konec bude o několik centimetrů přesahovat přes konec vidlic, aby se zabránilo zachycení břemene položeného za ním.
- Zdvihněte břemeno o několik centimetrů ze spodní polohy.

Dávejte pozor na to, abyste se při nakládání břemen nedotkli sousedících břemen po stranách, nebo za ním.

Pro ukládání břemen dávejte pozor na následující:

- Břemena vyrovnávejte vedle sebe s malými mezi prostory, aby se zabránilo tomu, že na sobě zůstanou viset.

Přeprava břemene

Před nakládáním břemen se ujistěte, že toto nepřekročí nosnost elektrického vozíku.

- Dodržujte hodnotu jmenovité nosnosti, která je uvedena na typovém štítku vozíku.
- Ujistěte se také, že je břemeno stabilní a homogenní, abyste zabránili jakémukoliv spadnutí předmětu dolů.
- Ujistěte se, že šířka břemene odpovídá šířce vidlic.



! POZOR !

Dávejte pozor na to, abyste se při nakládání břemen nedotkli sousedících břemen po stranách, nebo za ním.

Pro ukládání břemen dávejte pozor na následující:

- Břemena vyrovnávejte vedle sebe s malými mezi prostory, aby se zabránilo tomu, že na sobě zůstanou viset.

- Z důvodu podmínek viditelnosti pojízdějte vždy ve směru vpřed.
- Na svazích přepravujte břemeno vždy směrem do kopce. Nikdy nepojízdějte napříč svahu, nebo se na svahu neotáčejte.
- Chod vzad je zapotřebí používat výhradně pro skladání břemene. Protože je v tonto případě viditelnost ovlivněna, pojízdějte pouze velmi pomalu.



Přemíštování břemen

Skládání břemene

- Opatrně ustavte vozík na požadované místo.
- Nosič vidlic zdvihněte do požadované výšky.
- Uveděte břemeno opatrně do oblasti skládání.
- Spusťte břemeno až se vidlice uvolní.
- Vyjedete vozíkem přímo ven.
- Vidlice nastavte do střední polohy.


! POZOR !

Dávejte pozor na to, aby se žádná sousedící břemena, nebo břemena položená za elektrickým vozíkem neposunula.

- Opatrně ustavte vozík na rovné podlaze mimo dopravní dráhy.
- Spusťte vidlice do dolní polohy.
- Odpojte klíčkový spínač a klíček vytáhněte ven.
- Při delším nepoužívání zatlačte knoflík havarijního vypínače a odsvorkujte baterii.

! POZOR !

Před opuštěním elektrického vozíku



Přemisťování jeřábem, odtaž

Přemisťování jeřábem

! OPATRNĚ !

Používejte zdvihač zařízení a zdvihač jeřáb s dostatečnou nosností a chráňte všechny součásti, které přijdou do styku se zdvihačem zařízením. Zdvihací zařízení upěvněte tak, jak je ukázáno dole.

Oohledně hmotnosti překládání (s baterií) viz Technické údaje.

! NEBEZPEČÍ !

Při překládání elektrického vozíku nesmí být žádné osoby pod elektrickým vozíkem, nebo v jeho blízkosti.

Zdvihání elektrického vozíku

Pro provedení určitých údržbářských prací se elektrický vozík musí zdvihnout.



- Používejte zdvihač vozíku s dostatečnou nosností.

- Pro zdvihání přední části vozíku nasadte zdvihač vozíku do rohů (1) pod rám. Z bezpečnostních důvodů podepřete zdvižený vozík dřevěnými hranoly (2).

- Pro provedení údržby nosných kol se musí zdvihač vozíku umístit na označených místech (3) pod vidiče.

! OPATRNĚ !

Vozík po zdvižení vždycky správně zasklínjte a zapevněte.



Preprava elektrického vozíku

Při transportu elektrického vozíku dávejte pozor na to, aby byl správně zaklínovaný a chráněn proti povětrnostním vlivům.

Skladování

Pokud se vozík nebude používat po delší dobu, pak je zapotřebí provést následující:

- Demontovat baterii a nejméně jednou měšičně ji nabít.
- Zdvihací zařízení nastavit do dolní polohy.
- Podepřít vozík, aby se zabránilo deformaci obruci.

ÚDRŽBA

Všeobecné pokyny

Váš dopravní vozík zajištěvá v pohotovostním stavu jen tehdy když se pravidelně provede několik kontrolních a údržbářských prací při dodržování údajů tohoto návodu.

Údržbářské práce smí provádět pouze autorizovaný personál.

Práce může provést v rámci dohody o údržbě smluvní prodejce LINDE. Pro případ, že si budete práce chtít provádět sami, pak Vám doporučujeme nechat si provést první 3 zásahy personálem našeho smluvního prodejce za přítomnosti personálu, který bude později údržbou povolen, takže se bude moci vyškolit.

! OPATRNĚ !

Při všech údržbářských pracích je třeba dopravní vozík odstavit na rovné ploše do prostoru, který je pro tyto účely vyhrazen, zaklínovat kolá, vytáhnout klíček a odsvorkovat baterii.

Po této údržbářských pracích je zapotřebí provést zkusební provoz dopravního vozíku, aby se při tom vyzkoušela jeho iádná funkce.

Jakékoli úpravy elektrického vozíku jako je montáž přídavných zařízení, nebo změna konstrukce jsou bez předchozího souhlasu výrobce zakázány.

UPOZORNĚNÍ

V obtížných podmírkách použití jako jsou extrémní okolní teploty (teplota nebo chlad), nebo v prašném prostředí je zapotřebí intervaly údržby zredukovat. Před mazacími pracemi, výměnou filtru a nebo před zásalty do hydraulického zařízení je zapotřebí vnější součásti pečlivě vyčistit.

Při práci s mazacím olejem, nebo tukem používejte pouze čisté nádoby.

! POZOR !

Dodržujte předpisy ohledně používání provozních prostředků.

! POZOR !

Používejte pouze mazací prostředky odpovídající specifikaci.

Viz tabulka předepsaných mazacích prostředků.

Inspekce a údržba po prvních 50 provozních hodinách +

- Kontrola brzdového zařízení.
- Kontrola upevnění kol.
- Kontrola stavu kol.
- Kontrola stavu hydraulického oleje.
- Kontrola těsnosti hydraulického zařízení.
- Čistění filtru hydraulického zařízení.
- Kontrola stavu a hustoty kyseliny baterie.
- Kontrola stavu a upevnění kabelů a elektrických připojení.
- Kontrola mechanického upevnění na rámu a zdvihacího zařízení.
- provedení všeobecných mazacích prací.
- Kontrola napnutí hnacího řemenu.
- Kontrola nabíjecího přístroje baterie.

- + Jednotlivé činnosti jsou popsány na následujících stránkách.

Přehled inspekcií a údržby

Práce / častost	(intervaly uvedeny v motorohodinách)	před 1. uvedením do provozu	denní kontroly	po prvních 50 hodinách	podle políčeby
údržbářské práce před 1. uvedením do provozu		•			
denní kontroly před použitím			•		
kontrola brzdového zařízení					
kontrola upevnění kol	•	•			
kontrola stavu kol	•	•			
kontrola hladiny hydraulického oleje	•	•			
kontrola těsnosti hydraulického zařízení	•	•			
čištění hydraulického filtru					
kontrola hladiny a hustoty kyseliny v baterii					
kontrola stavu a upevnění kabelů a spojů elektrického zařízení					
kontrola mechanických upevnění na podvozku a zvedacím systému					
provedení obecného mazání					
kontrola napětí hnacího řemene					
kontrola nabíječky					
kontrola funkčnosti elektrického vozíku					
čištění vozíku					
kontrola upevnění kol			•		
kontrola stavu kol			•		
nastavení výšky opěrného kola			•		
kontrola hladiny kyseliny, doplnění vody			•		
kontrola hustoty kyseliny			•		
kontrola stavu kabelů, spojů a zástrčky baterie			•		
čištění baterie a vany baterie			•		
kontrola pojistek			•		
kontrola funkčnosti vozíku			•		

Přehled inspekcí a údržby

Práce / častost (intervaly uvezeny v motohodinách)	každých 500 nebo půlročně	každých 1000 nebo ročně	každých 2000 nebo každé 2 roky
kontrola brzdrového zařízení	•		
kontrola napětí hnacího řemene	•		
kontrola hladiny hydraulického oleje	•		
kontrola těsnosti hydraulického zařízení	•		
kontrola stavu a uložení kabelů a spojů elektrického zařízení	•		
čištění impulsního řízení	•		
kontrola opotřebení kontaktů	•		
kontrola příp. výměna uhlíkových kartáčků pojedového motoru	•		
kontrola různých kloubových spojů	•		
funkční kontrola elektrického vozíku	•		
kontrola příp. výměna uhlíkových kartáčků motoru čerpadla	•		
čištění příp. výměna filtru hydraulického oleje	•		
kontrola mechanických dílů	•		
funkční kontrola elektrického vozíku	•		
výměna hydraulického oleje		•	
funkční kontrola elektrického vozíku		•	

Prohlídka a údržba podle potřeby

Čištění vozíku

Před začátkem čištění vytáhněte zástrčku baterie. Horkou páru a nebo silně odmašťující prostředky používejte pouze s největší opatrností, protože tyto prostředky rozpusťejí tlakovou náplň ložisek namazaných na dobu jejich životnosti. Protož znovu namazání není možné, vedou tuto metodu čištění nakonec ke zničení ložisek.

! POZOR !

Při použití čisticího přístroje se elektrická regulace, elektromotory a izolační materiál nesmí vystavovat přímému proudu. Před čištěním je zakryjte. Při použití tlakového vzduchu se napřed musí pevně ulpivající nečistoty odstranit prostředkem pro čištění za studena.

Před provedením mazacích prací se musí zvláště vyčistit otvory plnění oleje, jejich oltolí a maznice. Po čištění vozík vysušte. Pokud by přes všechna opatření vnikla do motoru voda, musí se elektricky

vozík uvést do provozu, aby se zabránilo vzniku koruze (sníjení vlastním teplem). Motory se mohou vysušit také tlakovým vzduchem.



UPOMÍNKY
Pokud je vozík čištěn často, musí se také častěji mazat.

Kontrola upevnění kol

- Zdvihнte vozík až budou kola nad podlahou a podepřete ho.
- Překontrolujte utahovací moment matic hnacího kola (1). Předepsaný utahovací moment: 80 Nm.
- Překontrolujte utahovací moment upevniovacích matic ložních kol. Předepsaný utahovací moment: 50 Nm.

Kontrola stavu kol

- Nadzdvihнte vozík až se kola nebudou dotýkat podlahy a podepřete ho.




vozík uvést do provozu, aby se zabránilo vzniku koruze (sníjení vlastním teplem). Motory se mohou vysušit také tlakovým vzduchem.

UPOMÍNKY
Pokud je vozík čištěn často, musí se také častěji mazat.

! POZOR !
Bezpodmínečně se musí odstranit dráty, které se eventuálně namotaly okolo nábojů, nebo valemkových ložisek kol. Jinak nastává nebezpečí rychlého opřídebování kol.

Upozornění a nastavení opřídevného kola
- Povolte šrouby se šestistrannou hlavou (1).
- Povolte excentrické podložky (3) a zvolte požadované nastavení odařením napínacího kolíku otačením excentrické podložky (3) a odpovídajícím stavěcím zářezem opět přitažte na napínací čep (2) a šrouby (4) pevně utáhněte (utahovací moment 33 Nm).




- Ujistěte se, že se kola otáčí bez překážek. Všechny překážející předměty odstraňte.
- Opatřte vysušené, nebo poškozené součástky vyměňte.
- Nejdříve překontrolujte přední kola a potom zadní kola.

Prohlídka a údržba podle potřeby



Otevření předního krytu

- Vyšroubujte ven 2 přidržné šrouby (1) krytu.
- Vytáhněte kryt směrem vzad.
- Zdvíhněte kryt a položte ho na podlahu.



Odstranění pružného krytu

- Pripevněte dolní blokovací čepy (2) k uzavírácí šňůrce v dírách podvozku, nebo skřině silové šňůry.
- Sejměte přední kryt.
- Sejměte 3 přidržné šrouby (1) pružného krytu (2).
- Sejměte opěrnou desku (3).
- Otočte oj podle potřeby: vpravo (převodovka), vlevo pro motor.
- Nadzdvíhněte kryt o 2 až 3 cm a výfzemem posuňte nad držák.
- Dolní část ohněte nad vnitřní držák.



Prohlídka a údržba podle potřeby


Následující práce se týkají olověných baterií s tekutým elektrolytem. U tzv. bezúdržbových baterií s gelovým elektrolytem je třeba dodržovat pokyny výrobce.

! OPATRNĚ !

Zabráňte jakémukoliv kontaktu s kyselinou. Nevytvářejte žádná krátká spojení. Dodržuje doporučení uvedená v kapitole o každodenní údržbě.

Kontrola stavu kyseliny baterie a doplňování vody

- Tato kontrola a eventuální doplňování je zapotřebí provádět každý týden po nabíjení baterie.
- Vypněte spínací klíček, otevřete kryt a vytáhněte zástrčku baterie ven.
- Překontrolujte stav plnění. Musí být na dolním okraji uzavírací zátoky poněkud nad ochranu proti roztrikru.
- Pro doplňování v článcích s nedemineralizovanou vodou.
- Potom uzavírací zátoky znova uzavřete.




! POZOR !

Stav elektrolytu doplňujte pouze demineralizovanou vodou. Nikdy nedoplňujte před nabíjením (nebezpečí přetečení). Články baterie nedolévejte příliš. Ohledně dalších informací viz návod, který je dodávan spolu s baterií.

Kontrola hustoty baterie

- Měření hustoty baterie dává přesnou výpověď o stavu nabité jednotlivých článků baterie. Toto měření se může provádět před, nebo po nabíjení.
- Minimální hodnota hustoty u baterie vybité na 80 %:
1.14.
- Nejvyšší hodnota hustoty u baterie nabité na 100 %:
1.29 až 1.32 (podle značky).
- Měření doporučujeme provádět vždy po 1, nebo 2 týdnech. Naměřené hodnoty занeste do sestřitu údržby baterie.



- Sejměte kryt zátoky každého článku tak jak bylo učáno v předchozím.
- Hustotu kyseliny každého článku opatrně překontrolujte násoskou na kyselinu.
- Po měření jednotlivé zátoky opět zavřete.

UPOZORNĚNÍ

- Pokud je napětí článku baterie rozdílné, nebo je u některých článků příliš nízké, spojte se s naším smluvním prodejcem. Každě vybití pod hodnotu 1,14 snižuje životnost baterie.
- Další informace naleznete v návodu baterie.
- Pojistky
 - Pro přístup k pojistkám sejměte přední kryt.
 - Pojistka 7,5 A jistí regulační obvody.
 - Pojistka 160 A jistí hlavní proudový obvod pojazdového motoru.
 - Pojistka 100 A jistí hlavní proudový obvod motoru řepadla.

Pojistky nabíjecího přístroje +

- Dvě pojistky 25 A jistí vstupní proudový obvod vestavěného nabíjecího přístroje.
- Výměna pojistek je dovolena pouze tehdy, když je nabíjecí přístroj odpojen od síťového napětí a od napětí baterie.
- Pro výměnu pojistek na výstupním proudovém obvodu otevřete nabíjecí přístroj (na příklad demontáž podlažní desky). Pojistku zasuňte úplně do jejího držáku.

! NEBEZPEČÍ !

- Po výtažení síťové zásuvky počkejte nejméně 10 minut, abyste vyloučili jakékoli nebezpečí výboje elektrického proudu.

- + zvláštní vybavení

Prohlídka a údržba podle potřeby

Kontrola stavu kabelů a připojení a zástrčky baterie

- Ujistěte se, že izolace kabelů nejsou poškozené a že na místech připojení nejsou patrné žádné známky ohřátí.
- Ujistěte se, že na výstupních svorkách baterie (pol plus a minus) nejsou žádné stopy sulfátu (bilá sůl).
- Překontrolujte stav zasouvacích kontaktů a přesvědčte se, že nechybi vodicí kolík.

! POZOR !

Protože při nedodržení výše uvedených bodů mohou vznikat těžká poškození, je zapotřebí se za účelem co nejrychlejšího odstranění spojit s naším smluvním prodejem.

Čištění baterie a čištění oddílu baterie zástrčky

! OPATRNĚ !

Při této nebezpečných pracích bezpodmínečně nosete ochranné rukavice, ochranu bryje a oděv odolný proti kyselinám.
Dopržujte bezpečnostní opatření uvedená v předchozích odstavcích. Oplachovou vodu znečištěnou kyselinou nevylévejte na výlevku.
Další informace naleznete v návodu baterie.

Baterie v otevřené vaně

Protože při nedodržení výše uvedených bodů mohou vznikat těžká poškození, je zapotřebí se za účelem co nejrychlejšího odstranění spojit s naším smluvním prodejem.

- Ujistěte se, že na dně vany není vytéká kyselina. K tomuto účelu připojte na plastovou ponornou trubku gumové odvádění, které se dodává s baterii.
- Eventuálně odsaje kyselinu, která vytékla mezi články.
- Povrch článků vyčistěte mokrým hadrem.

! POZOR !



- V případě silných usazenin sulfátu, nebo silného vytoku kyseliny se co nejrychleji spojte se smluvním prodejem.
- Překontrolujte zda ve vaně a na rámu nejsou stopy sulfátu.
- U nepatrných stop sulfátu postačí vyčistit povrch článků vlhkým hadrem.
- U silných usazenin sulfátu se musí baterie z vany vyjmout ven a vyčistit proudem vody. Potom vyčistěte také rám.

Baterie v těsné vaně

- Ujistěte se, že na dně vany není vytéká kyselina. K tomuto účelu připojte na plastovou ponornou trubku gumové odvádění, které se dodává s baterii.
- Eventuálně odsaje kyselinu, která vytékla mezi články.
- Povrch článků vyčistěte mokrým hadrem.

! POZOR !

- V případě silných usazenin sulfátu, nebo silného vytoku kyseliny se co nejrychleji spojte se smluvním prodejem.
- Překontrolujte zda ve vaně a na rámu nejsou stopy sulfátu.
- U nepatrných stop sulfátu postačí vyčistit povrch článků vlhkým hadrem.
- U silných usazenin sulfátu se musí baterie z vany vyjmout ven a vyčistit proudem vody. Potom vyčistěte také rám.



Údržba po 500 hodinách nebo půlročně

Kontrola nastavení ovládání brzdy

- Překontrolujte brzdu vozíku. Pokud je brzdění nedostatečné, provedte následující nastavení:
- Sejměte přední kryt, zdvihněte pružný kryt a demontujte kryt redukční převodovky.
- Povolte kontramatici (1).
- Nastavte oj do pracovní polohy a šroub (2) utahujte tak dlaního dokud nebude páka (3) pevně přitahovat čelisti bubnové brzdy.
- Povolte šroub (2) o 2 až 3 otáčky až se bude brzdící rolna volně otáčet.
- Utáhněte kontramatici (1).
- Pustěte oj a ujistěte se, že je vozík v této poloze správně brzděn.

UPOZORNĚNÍ

Doporučujeme, abyste si tuto práci nechali provést našim smluvním prodejcem.

Kontrola napnutí hnacího řemene,

popřadě jeho dopnutí

- Vyňáhněte zástrčku baterie.
- Zdvihněte vozík o cca 20 cm, bezpečně ho podepřete.
- Odstranujte kryt skříně a zdola ho sejměte.
- Sejměte šroub (2) a podložku (3).
- Napněte hnací řemen otáčením napínací maticice (5) ve směru otáčení ručiček hodin s utahovacím momentem 15 Nm, při tom nechte motor bežet na nižší počet otáček, aby řemen zaujal správnou polohu.
- Odečíte nastavení zarážky blokovací západky (1) (zpáva směrem vlevo).
- Na základě spočítaného nastavení zarážky zjistěte z diagramu potřebný utahovací moment.

Příklad: Nastavení zarážky 14 odpovídá 39 Nm utahovacího napnutí.




- Napínací maticici (5) otáčejte zjištěným utahovacím momentem ve směru otáčení ručiček hodin. Napínací rolna (4) je v poloze držena blokovací západkou (1).
- Další napinání až do následující zarážky.

UPOZORNĚNÍ

- Blokovací západka (1) musí správně sedět. Překontrolujte, zda se šroub (2) nedotýká napínací rolny (4).
- Polohu k tomuto dojde, je zapotřebí posunout šroub (2) s podložkou (3) směrem vpravo o jedno vrtání dalej.
- Nastavte oj do pracovní polohy a šroub (2) utahujte tak dlaního dokud nebude páka (3) pevně přitahovat čelisti bubnové brzdy.
- Sejměte šroub (2) a podložku (3).
- Napněte hnací řemen otáčením napínací maticice (5) ve směru otáčení ručiček hodin s utahovacím momentem 15 Nm, při tom nechte motor bežet na nižší počet otáček, aby řemen zaujal správnou polohu.
- Odečíte nastavení zarážky blokovací západky (1) (zpáva směrem vlevo).
- Na základě spočítaného nastavení zarážky zjistěte z diagramu potřebný utahovací moment.

DŮLEŽITÉ:

- Při montáži nového řemene postupujte tak, jak bylo popsáno výše, avšak kolouč (4) předem napněte na 17 Nm, počet zubů západky odečíte z následujícího grafického znázornění a stanovte konečnou hodnotu utahovacího momentu potřebnou pro tuto hodnotu.



Prohlídka a údržba po 500 hodinách

Kontrola hladiny hydraulického oleje

- Spusťte vidlice úplně dolů.
- Sejměte přední kryt.
- Stav oleje (1) musí být uprostřed mezi značkami pro nejmenší a nejvyšší stav. (Meziznačka umístěná na nádrži).
- Po odšroubování uzávěru (2) proveděte eventuální doplnění stavu.
- Potom zátku pevně utáhněte.


! POZOR !

- Používejte výhradně olej, který se shoduje se specifikacemi (viz tabulka mazacích káfek).
- Nedoplňujte brzdrovou kapalinou.

Kontrola těsnosti hydraulického zařízení

- Proveděte inspekci hydraulického zařízení: potrubí, hadice a připojení mezi agregátem motoru a čerpadlem a pracovními válci.
- Připojení eventuálně dotáhněte.
- Překontrolujte těsnost na obou válcích zdvihu.
- Ujistěte se, že jsou hadice správně upevněny a že neexistují židlná místa kde dochází k tření.

Při zjištění úniku se spojte s naším smluvním prodejcem.



Prohlídka a údržba po 500 hodinách

! POZOR !

Před jakýmkoli pracemi na elektrickém zařízení vytáhněte zástrčku baterie ven.

Elektrické zařízení: Kontrola stavu a upcvení kabelů a připojení

- Sejměte přední kryt.
- Překontrolujte pevné uložení připojení a překontrolujte zda se zde nevyskyňuje zbytky oxidace.
- Překontrolujte správné upevnění kabelů.
- Ujistěte, že na kabelech nejsou žádná prodřená místa.
Překontrolujte správnou izolaci a upevnění.

UPOZORNĚNÍ

Zoxidovaná připojení a poškozené kabely způsobují poklesy napětí a ohřevy, které mohou být příčinou provozních poruch.

Čištění kontaktů a kontrola opotřebování

! POZOR !

Před jakýmkoli pracemi na elektrickém zařízení vytáhněte zástrčku baterie ven.

Elektrické zařízení: Kontrola stavu a upcvení kabelů a připojení

- Vytahněte zástrčku baterie.
- Vyčistěte kontakty tlakovým vzduchem,
- Překontrolujte jejich mechanismus.
- Slně opotřebované kontakty, nebo kontakty vykazující stopy opalu je zapotřebí vyměnit.

UPOZORNĚNÍ

Spínací obvod impulzní regulace chráňte před vlhkostí. Nastavování a opravy je zapotřebí svěřit našemu smluvnímu prodejci.

! POZOR !

Před jakýmkoli zásahy na elektrickém konstrukčním elementu odpojte zástrčku baterie.

Čištění kontaktů a kontrola opotřebování

! POZOR !

Před jakýmkoli pracemi na elektrickém zařízení vytáhněte zástrčku baterie ven.

Elektrické zařízení: Kontrola stavu a upcvení kabelů a připojení



- Vytahněte zástrčku baterie.
- Sejměte přední kryt.
- Otočíte spinaci obvod impulzní regulace tlakovým vzduchem.

UPOZORNĚNÍ

Spínací obvod impulzní regulace chráňte před vlhkostí. Nastavování a opravy je zapotřebí svěřit našemu smluvnímu prodejci.

! POZOR !

Před jakýmkoli zásahy na elektrickém konstrukčním elementu odpojte zástrčku baterie.



Prohlídka a údržba po 500 hodinách

Kontrola příp. výměna uhlíkových kartáčků motoru pojazdu

- Vytáhněte zástrčku baterie.
- Sejměte přední kryt.
- Povolte plastový kryt (1).
- Sejměte z motoru ochrannou mřížku (2).
- Vyfoukaje motor ztláčeným vzduchem.
- Ujistěte se, že na připojených kartáčků nejsou evidentní žádné stopy ohřátí.
- Prekontrolujte pevné usazení připojení.
- Ujistěte se, že kartáčky ve vedeních volně kloužou. K tomuto účelu lehce zatáhněte za připojovací drát.
- Nadzdvihněte pružiny, vyjměte kartáčky z vedení (2) a změřte jejich délku.
- Kartáčky eventuálně vyměňte.
- Ujistěte se, že na kolektoru nejsou patrné žádné stopy zářezů a žádné známky jiskrové eroze.

UPOZORNĚNÍ

Vyměňuje vždy celou sadu kartáčků.
Doporučujeme Vám abyste si tyto práce nechali provést naším smluvním prodejem.

Rozměry:


Pojezdový motor:	0,7 kW nový: 25 mm min.: 15 mm
	0,9 kW nový: 25 mm min.: 15 mm
	1,2 kW nový: 32 mm min.: 15 mm

! POZOR !

V případě odchylky se spoje s naším smluvním prodejem.

Kontrola různých kloubových spojení

- Překontrolujte a namazáte různé osy kloubů.
- Používejte olej, nebo mazací prostředek ve formě spreje.



Prohlídka a údržba po 1 000 hodinách

Kontrola a eventuální výměna uhlíkových kartáčku motoru čerpadla

- Demontujte agregát motoru a čerpadla.
- Odstavte agregát motoru a čerpadla v kolmé poloze.
- Sejměte štyři dlouhé montážní šrouby motoru.
- Sejměte ložisko na straně kolektoru.
- Motor otočte zrazeným vzduchem.
- Ujistěte se, že na kolektoru nejsou žádné stopy zakousnutí a žádné známky jískrové eroze.
- Překontrolujte kartáčky, event. je vyměňte.
- Při opětovné montáži provedte pracovní kroky demontáže v obráceném pořadí. Kartáčky pečlivě posuňte proti kolektoru.

UPOZORNĚNÍ

Vyměňujte vždy celou sadu kartáčků.

Rozměry: Motor čerpadla: 0,8 a 1,0 kW

nové: 18 mm, min.: 10 mm
Doporučujeme Vášm abyste si tyto práce nechal provést naším smluvním prodejcem.

Čištění filtru hydraulického oleje

- Spusťte vidlice dolů.
- Vyčistěte síto plnicího otvoru (1).
- Sejměte hadici (7).
- Odsroubkujte šroubení (2).
- Sejměte filtr.
- Vyčistěte nebo vyměňte síto (3).

! POZOR !

Při demontáži zpětného ventila neztráťte pružinu (4) a kuličku (5).
Po této úkoněch se musí překontrolovat stav oleje.



- Překontrolujte bezvadný stav těsnění (6).
- Znovu zašroubujte šroubení (2) a opět připojte hadici (7).

UPOMÍNKÁ

Tuto práci si dejte provést smluvním prodejcem.

Kontrola mechanického upínání orgánů

- Překontrolujte správné upínání následujících podskupin: Motor / převodovka, ložná kola, hnací kola a opěrné kolo.
- Překontrolujte pevné usazení všech šroubů a matic.
- Překontrolujte dobrý stav ozubů vidlic.
- Vyčistěte soudárství vyměňte.
- V zadné soudárství vyměňte.
- V případě potřeby provedte opravy nátěru.



Prohlídka a údržba po 2 000 hodinách

Výměna hydraulického oleje

- Demontujte agregát motoru a čerpadla.
- Sejměte obě poloviny kroužku (2).
- Sejměte nádrž (1).
- Vyprázdněte olej.
- Vyčistěte oba sací filtry (3).

- Spusťte vidlice do nejnižší polohy.

- Překontrolujte stav oleje.

- Stav oleje musí být mezi značkami pro maximální a minimální náplň (meziznačka).

- Eventuálně otevřete zátku (6) a doplňte olej.



- Po ukončení práce zátku opět zašroubujte.

- Odklopte přední kryt.

Plnění hydraulického oleje

- Nádrž (1) opět správně upěvněte na agregát motoru a čerpadla. Dávejte pozor na to, aby se nasadilo správně těsnění (4).
- Postavte agregát motoru a čerpadla na rámu.
- Připojte opět potrubí.
- Odšroubujte plnicí zátku (6).
- Nádrž (1) napříte plnicím otvorem (5).
- Zátku (6) opět zašroubujte.
- Vidlice několikrát zdvihněte a spusťte, aby se hydraulický obvod odvzdušnil.

! POZOR !
Používejte výhradně hydraulický olej odpovídající specifikaci (viz tabulka mazacích prostředků).



Doporučené mazací prostředky / Technické údaje

Konstrukční skupina	Provozní látka / mazadla	plnicí množství / nastavení
hydraulické zařízení	hydraulický olej	1,25 l
hydraulické zařízení	filtrační element	velikost póru: 150 μ
hydraulické zařízení	maximální tlak	170 bar (začátek otevření)
převodovka	mazací olej	namazáno na dobu životnosti
hnací kolo	matice kol	moment utažení: 80 Nm
podpěrné kolo	krycí šroub	moment utažení: 80 Nm
	osový šroub	moment utažení: 33 Nm
zátěžová kola	upevnovací šroub	moment utažení: 50 Nm
pojezdový motor	pojistky	výkonný proud 160 A počet: 1
motor čerpadla	pojistky	výkonný proud 100 A počet: 1
řídící kabel	pojistky	řídící proud 7,5 A počet: 1
namontovaná nabíječka	pojistky	řízení 25 A počet: 2
pojezdový motor 1,2 kW	uhlíkové kartáčky	nové 32 mm min. 15 mm
pojezdový motor 0,9 kW	uhlíkové kartáčky	nové 25 mm min. 15 mm
pojezdový motor 0,7 kW	uhlíkové kartáčky	nové 25 mm min. 15 mm
motor čerpadla 0,8 kW	uhlíkové kartáčky	nové 18 mm min. 8 mm
motor čerpadla 1,0 kW	uhlíkové kartáčky	nové 18 mm min. 8 mm
baterie	destilovaná voda	podle potřeby
klouby	tuk na bázi lithiového mýdla	podle potřeby

Doporučené mazací prostředky

Hydraulický olej

ISO VG 46 H-L nebo H-LP (DIN 51524)
čís.výrobce pro 5 l nádoby: 8101521
Pro chladirmy: 8101489 (25 l nádoby)

Univerzální tuk

Tuk na lithiové bázi, pro extrémní tlak s učinnými látkami pro zvýšení odolnosti proti opotřebení -
Normy: DIN 51825 - KPF 2K - 30, KPF 2K - 20,
KPF 2N - 30 - referenční číslo výrobce: Patrona
7.337.475 140.

Schéma zapojení hydrauliky

1. Ventil spouštění
2. Škrzení spouštění (T 18)
3. Regulátor průtoku (T 20)
4. Nastavitelný tlakový redukční ventil
5. Odvzdušnění nádrže (vestavěno v plnicím krytu)
6. Nádrž
7. Filtr sání
8. Čerpadlo
9. Zpětný ventil
10. Tlakový filtr
11. Válce zdvihu
12. Hydraulické potrubí
13. Filtr




Schéma elektrického zapojení

Odpověď řízení

číslo	označení	poloha	číslo	označení	poloha
1A1	logika regulace	10-22	1Z1	odrušovací dioda	12,14-17, 24-27,30
1B1	potenciometr	20-22	3Z1	odrušovací obvod	14, 23-24, 26-27 29-30
1B2	čidlo počtu otáček	5			
4B1	houkačka	25			
1F1	pouzdro motoru pohonu	5			
1F3	pouzdro regulačního proudu	11			
2F1	pouzdro motoru čerpadla	7			
G1	baterie	2			
1K11	stykač směru pojazdu vzad	4,6,12-13	7U	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ NABÍjecíM PŘISTROjem	1
1K12	stykač směru pojazdu vpřed	4,6,13-14	6U	nabíjecí přístroj signalizační deska	3-4
1K13	stykač druhého stupně	3-4,15		J (žlutá) proces nabíjení je v provozu	
1K14	stykač třetího stupně	6-7,16		V (zelená) baterie nabita na 90 %	
2K1	stykač čerpadla	8,31			
1M1	motor pohonu	5			
2M1	motor čerpadla	8			
6P2	počítadlo provozních hodin, signalizace vybití baterie +	30-35			
S1	klikový spínač	12	BK	černá	
1S2	mikrospínač uvedení do provozu	1-13	WT	bílá	
1S3	bezpečnostní mikrospínač obráceného směru na oji	18	BU	modrá	
1S4	bezpečnostní mikrospínač oje	33	OG	oranžová	
4S5	mikrospínač houkačky	25	BN	hnědá	
2S6	mikrospínač spouštění vidlice bremene 28		GN	zelená	
1S7	mikrospínač zdvihu vidlice bremene 31		VT	fialová	
S9	bezpečnostní mikrospínač vestavěného nabíjecího přístroje	12	RD	červená	
X1	zástrčka baterie	2	YE	žlutá	
1X1	konektor logiky regulace		GY	šedá	
1X2	konektor desky obvodu měření rychlosti				
1X3	konektor desky obvodu oje				
1X5	konektor propojení oj - hlava oje				
6X1	konektor počítadla provozních hodin				
	- kontakt odpojování zdvihu				
	elektromagnetický ventil spouštění 28				
2Y30					

Odpovídání





Schéma elektrického zapojení

Impulsní řízení LTM

bod	označení	položka	bod	označení	položka
1A1	impulsní regulace pojazdu	3-9,13-26	6X1	konektor počítadla provozních hodin	
1B1	potenciometr čidla pojazdu	23-25		- kontakt odpojení zdvihu	
1B2	čidlo počtu otáček	6	Y30	elektromagnetický ventil spouštění 35	
1B3	bočník měření proudu	6	1Z1	odrušovací dioda	15,17,31,34, 36
4B1	houkačka	33	3Z1	odrušovací obvod	31-32
IC1	odrušovací kondenzátor	34-37			
IF1	pojistka motoru pohonu	6			
IF3	pojistka regulace proudu	14			
2F1	pojistka motoru čerpadla	10	R1	odpor	27
G1	baterie	3	R2	odpor	28
IK11	stykáč směru pojazdu (vzad)	5,7,16			
IK12	stykáč směru pojazdu (vpřed)	5,7,18			
2K1	stykáč čerpadla	8,3,0			
IM1	motor pohonu	6	7U	nabijecí přístroj	1
2M1	motor čerpadla	10	6U	signalizační deska	4-6
6P2	počítadlo provozních hodin,			J (žlutá) proces nabíjení je v provozu	
	signifikace vybití baterie	36-40		V (zelená) baterie nabita na 90 %	
RO	odpory 560 ohmů	19			
S1	klíčový spínač	14			
S2	mikrospínač uvedení impulsní				
	regulace do provozu	14			
S3	mikrospínač bezpečnosti oje zpět	21	BK	černá	
S4	bezpečnostní mikrospínač oje	17	WH	bílá	
S5	mikrospínač houkačky	33	BU	modrá	
S6	mikrospínač spouštění vidlice břemene	35	OG	oranžová	
S7	mikrospínač zdvihu vidlice břemene	37	BN	hnědá	
S9	mikrokontakt bezpečnosti vestavěného		GN	zelená	
	nabíjecího přístroje	14	VT	fialová	
X1	zástrčka baterie	3	RD	červená	
IX1	konektor impulsní regulace pojezdu		YE	žlutá	
IX2	konektor regulační desky - měření rychlosti		GY	šedá	
IX3	konektor regulační desky oje				
IX4	konektor odporů				
IX5	konektor propojení oje a hlavy oje				
IX6	konektor výkonového tranzistoru regulace				
IX10	konektor pro chatářky				

Impulsní řízení LTM



**Schéma elektrického zapojení
Řízení pomocí impulsního řízení LTM
s brzděním LBC**

bod	označení	poloha	bod	označení	poloha
I A1	impulsní regulace pojazdu deska s plošnými spoji L.B.C.	3-7,9-21 22-34	I X3	konektor regulační desky oje	
I A7	potenciometr čidla pojazdu	17-19	I X5	konektor propojení oje a hlavy oje	
I B1	bočník měření proudu	5	I X6	konektor výkonového tranzistoru regulace	
I B3	čidlo počtu otáček	35	I X7	konektor regulační desky / deský tříštených spojů LBC	
I B4	čidlo počtu otáček	32	I X8	konektor regulační desky/měření rychlosti	
I B5	hukáčka	35	I X9	konektor měření rychlosti s LBC	
4B1	pojistka motoru pohonu	5	6X1	konektor počítadlo provozních hodin -	
I F1	pojistka regulace proudu	11		kontakt odpojování zdvihu	
I F3	pojistka motoru čerpadla	8	Y30	elektromagnetický ventil spouštění	38
2F1	baterie	2	1Z1	odrušovací dioda	11,13,34-37,40
G1	stykač směru pojazdu (vzad)	4,6,12	3Z1	odrušovací obvod	34,37,40
I K11	stykač směru pojazdu (vpřed)	4,6,14			
I K12	stykač čerpadla	8,41			
2K1	motor pohonu	5			
IM1	motor čerpadla	8	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ PRO CHLADÍRNÝ PŘISTROJEM		
2M1	počítadlo provozních hodin,		7U	nabíjecí přístroj	1
6P2	signalizace vybití baterie	41-44	6U	signalizační deska	3-5
RO	odpor 560 ohmů	8-9		J (žlutá) proces nabíjení je v provozu	
R1	odpor (6 km/h)	23,24		V (zelená) baterie nabita na 90 %	
R2	odpor	30-31			
S1	kličkový spínač	11	kód	barva	
S2	mikrospínač uvedení impulsní regulace do provozu	28	BK	černá	
S3	mikrospínač bezpečnosti oje zpět	16	WH	bílá	
S4	bezpečnostní mikrospínač oje	13	BU	modrá	
S5	mikrospínač houkačky	35	OG	oranžová	
S6	mikrospínač spouštění vidlice břemene	38	BN	hnědá	
S7	mikrospínač zdvihu vidlice břemene	41	GN	zelená	
S9	mikrokontakt bezpečnosti vestavěného nabíjecího přístroje	11	VT	fialová	
X1	záslepka baterie	2	RD	červená	
I X1	konektor impulsní regulace pojezdu		YE	žlutá	
I X2	konektor regulační desky - měření rychlosti		GY	šedá	

Impulsní řízení s brzděním LBC




Schéma elektrického zapojení Impulsní řízení LDC

bod	označení	poloha	bod	označení	poloha
1A1	impulsní regulace pojazdu	4-9,12-26	1Z1	odrušovací dioda	31,32,36
1B1	potenciometr čidla pojazdu	24-26	1Z2	odrušovací obvod	28,32,35
1B2	čidlo počtu otáček	6-7			
1B3	bočník měření proudu	6			
4B1	houkačka	6			
1F1	pojistka motoru pohonu	30			
1F3	pojistka regulace proudu	6			
2F1	pojistka motoru čerpadla	14			
G1	baterie	10			
1K1	stykací směru pojazdu (vzad)	1			
JK1	stykací směru pojazdu (vpřed)	5,8,17			
2K1	stykací čerpadla	5,8,17			
IM1	motor polohu	10,37			
2M1	motor čerpadla	6			
6P2	počítadlo provozních hodin,	10			
	signalizace výbití baterie				
	klikový spínač				
IS1	mikrospínač uvedení impulsní				
IS2	regulace do provozu	36-40			
	mikrospínač bezpečnosti oje zpř.	14-15			
IS3	bezpečnostní mikrospínač oje	29			
IS4	mikrospínač houkačky	15			
4S5	mikrospínač spouštění vidlice břemene	30			
2S6	mikrospínač zdvihu vidlice břemene	33			
2S7	mikrokontakt bezpečnosti vestavěného	37			
IS8	nabíjecího přístroje	14			
X1	zásuvka baterie	3			
1X1	konektor impulsní regulace pojazdu				
1X2	konektor regulační desky - měření rychlosti				
1X3	konektor regulační desky oje				
1X4	konektor odporu				
1X5	konektor propojení oje a hlavy oje				
1X6	konektor výkonového tranzistoru regulace				
6X1	konektor počítadla provozních hodin				
	- kontakt odpojení zdvihu				
2Y30	elektromagnetický ventil spouštění	33			

Impulsní řízení LDC

